

Rostendes Rohr löst Einsatz aus

Gestern, um neun Uhr morgens, kam eine schockierende Brandmeldung in der Passauer Integrierten Leitstelle an: Bei H&M und Müller in der Bahnhofstraße soll es brennen. Die Passauer Feuerwehr, Löschzug Hauptwache, rückte unverzüglich aus. Doch es handelte sich um Fehlalarm. Ein rostendes Rohr in der Tiefgarage hatte ihn ausgelöst. Wie Stadtbrandinspektor Andreas Dittlmann erklärt, hat der Rost für Austritt von Wasser aus der Sprinkleranlage gesorgt. Die Folge: Druckabfall im System, Normalerweise tritt der aber nur dann auf, wenn die Sprinklerköpfe großer Hitze ausgesetzt sind, zerplatzen und so Wasser freigeben. Die Brandmeldeanlage tat daraufhin ihren Dienst und missdeutete den Vorfall als Feuer, so dass die Einsatzkräfte – Gott sei Dank –umsonst anrückten.*dpl*