

Undichtes Ventil löst Großeinsatz aus

Feuerwehr rückt zu Abrahamhof aus



Die Feuerwehrleute aus Neuburg am Inn und Passau hatten das Gasleck schnell im Griff. Verletzt wurde niemand. – Foto: ffpassau.de/M. Kornexl

Neuburg am Inn. Ein Großaufgebot von Feuerwehreinsatzkräften ist am Samstag zum Abrahamhof ausgerückt. Aus einem undichten Ventil des ehemaligen Ausflugslokals trat Erdgas aus. Die Störung konnte durch die Feuerwehr sowie den Gasnotdienst behoben werden, wie die Polizei mitteilt. Verletzt wurde niemand. Um 17.28 Uhr waren die Feuerwehren Neuburg am Inn, der Löschzug Hauptwache aus Passau und der Löschzug Innstadt alarmiert worden. *red*